High Tack AC – Haute adhérence

Propriétés	Valeur	Unité	Méthode / Observations
	Système		
Base chimique	Dispersion acrylique monocomposant		
Solvant	Aucun		
Consistance	Pâteuse		
Densité, mélange	1.4	g/ml	20 °C
Couleur du produit polymérisé	Blanc		
Température de stockage	+5 à +25	°C	
Durée de vie	24	mois	
	Manipulation		
Plage de température de mise en oeuvre	+10 à +30	°C	
Temps de pelliculation	10 – 15	min	
Force d'adhérence initiale	200	kg/m²	Collage sur toute la surface
Polymérisation totale après	48	h	20 °C
Application	Sur une face ou les deux ; sur toute la surface, en vagues ou en points		
	Performances du produit polymérisé		
Plage de température d'utilisation	-20 à +60	°C	
Résistance à l'eau	Le produit polymérisé est résistant à l'humidité		
Normes	COV A+ GEV-EMICODE EC1 PLUS		

Application

Colle tous les matériaux absorbants courants, tels que le bois, la pierre, le plâtre, le béton, le métal et de nombreux plastiques (y compris le PVC).
Autres exemples : Collage de panneaux muraux synthétiques, polystyrène, éléments décoratifs intérieurs, moulures, plinthes.
Le produit ne convient pas au collage du PE, PP, PTFE, silicone et bitume.

Propriétés / Caractéristiques

- Sans solvant et sans silicone
- Remplissage des espaces vides lors du collage sur des surfaces non planes
- Peut être peint
- Adapté pour les surfaces poreuses
- Tenue initiale élevée (200 kg/m^2)
- Le collage peut être repositionné pendant quelques minutes.

Nettoyage des surfaces

Au moins une surface doit être poreuse. Les supports doivent être secs, propres et exempts de poussière, de graisse et de particules non adhérentes.
Adhère sans primaire sur le bois, métal, béton, carrelage, aluminium et certains plastiques.
Les supports très absorbants (en particulier le plâtre) nécessitent un traitement de surface préalable avec un primaire.

Instructions pour l'utilisation

Utiliser un pistolet à mastic. Appliquer l'adhésif sur une surface en cordons ou en points (tous les 15 cm pour les panneaux). Toujours appliquer l'adhésif sur le bord et les angles des panneaux.

Nettoyer le matériel utilisé immédiatement après la fin des travaux.

Nettoyage

Avant polymérisation – avec de l'eau, après polymérisation – nettoyage mécanique.

Stockage

Conserver au frais et au sec à des températures comprises entre +5°C et +25°C. Ne pas exposer au gel. Recycler uniquement lorsque le produit est vide.
Pour plus d'informations sur la manipulation sûre de ce produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS).

Ce document contient des informations de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Les conditions d'utilisation n'étant pas connues par fischer, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.